

Risikofaktor

Fritstående halmfyr

Vi gør opmærksom på, at dette er et uddrag

For komplet vejledning henvises til BTV 22 (seneste udgave)

Beskrivelse

Risiko ved fritstående halmfyr:

- Stor brandfare for selve anlægget
- Stor brandbelastning
- Større risiko for påkørsel
- Stor nedslidningsgrad

Tjekliste

- BTV 22 (seneste udgave) skal være opfyldt
- Afstand til bygninger/anlæg (minimum 5 m fra lukket bygning – 15 m fra åbne)

Foto – skitse

